

10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PROYECTO

Durante la inspección de campo realizada del 2 al 6 de junio de 2025, correspondiente al Décimo Primer Informe de Seguimiento de la etapa del Plan de Preservación y Gestión Segura (Cuido y Mantenimiento) del Proyecto, se visitaron las siguientes áreas de trabajo y se evidenciaron las actividades que se desarrollaban en cada una de ellas:

❖ Instalaciones Mineras (Mina)

- Tajo Botija: las actividades de minado a cielo abierto, extracción y acopio de mineral, disposición de material estéril, conformación de celdas de saprolita y transporte de mineral a través de fajas para su procesamiento, están suspendidas. Actualmente, se desarrollan actividades del PGS, que incluyen el monitoreo de la estabilidad de taludes, bombeo de agua de contacto del Tajo hacia la IMR.





Imágenes 1 a 4. Vistas generales del Tajo Botija (inoperativo), 977563 N/ 539003 E; 977378 N/ 537996 E; 977400 N/ 538176 E



Imágenes 5 a 7. Líneas del Sistema Trolley (inoperativo) en el Tajo Botija, 976594 N/ 539262 E; 976533 N/ 538722 E; 976579 N/ 538600 E

- Áreas de almacenamiento de mineral: se observó el material triturado en el acopio de mineral de baja ley, que se originó previo al cese de las operaciones.



Imágenes 8 y 9. Área de almacenamiento (stockpile) de mineral de baja ley del Tajo Botija (975765 N/ 537362 E; 975809 N/ 537416 E)

- Áreas de acopio de material estéril y saprolita: se visitaron dos de los sitios destinados para la disposición de estos materiales producto del minado del Tajo Botija, previo al cese de operaciones del Proyecto.




Imágenes 10 y 11. Depósito para el almacenamiento de roca estéril (DARE) y saprolita del Río del Medio (976182 N/ 536245 E; 976163 N/ 536243 E)



Imágenes 12 y 13. Depósito para el almacenamiento de roca estéril (DARE) y saprolita Botija Sur (975518 N/ 539116 E; 975518 N/ 539121 E)

- Infraestructura para manejo de aguas: pozas de recolección de escorrentías de aguas de lluvia y manejo de aguas de contacto. Adecuación de pH y control de sedimentos para su envío a la IMR.



Imágenes 14 y 15. Vistas del sumidero -90 (976989 N/ 538634 E) y del sumidero -75 (976785 N/ 538880 E) para el manejo de agua de contacto en el Tajo Botija



Imagen 16. Poza de Sedimentación 20 (979204 N/ 539792 E)



Imagen 17. Poza de Sedimentación 12A (976783 N/ 540112 E)



Imagen 18. Poza de Sedimentación 14 (977415 N/ 540176 E)



Imagen 19. Poza de Sedimentación 2 (976455 N/ 537977 E)



Imagen 20. Poza de Sedimentación JS (977777 N/ 537965 E)

- Tajo Colina: los trabajos de construcción de las vías de acceso a las tinas de sedimentación, mantenimiento de los accesos previos, instalación de los box cut, movimiento de tierra de las nuevas zonas de remoción de saprolita y el depósito de material estéril se encuentran suspendidos. Actualmente, como parte del PGS del Proyecto se desarrolla el control de parámetros como pH y sólidos totales disueltos en la Quebrada Colorada.



Imágenes 21 a 24. Vistas generales del área del Tajo Colina
(976146 N/ 535410 E; 976147 N/ 535419 E)





Imágenes 25 a 28. Vistas generales de la Quebrada Colorada
(977043 N/ 533981 E; 977038 N/ 533982 E)

- Planta de Procesos (inoperativa): área de procesamiento de mineral y producción de concentrado de cobre. No obstante, durante la presente etapa del PGS se realizan únicamente mantenimientos y rotación controlada de los molinos. La Planta de Procesos se compone de:
 - Área de Molienda (inoperativa): conformada por molinos semi-autógenos (SAG) y molinos de bolas, alimentadores de mineral y área de almacenamiento (stockpile). Actualmente, se realizan rotaciones programadas de los molinos por tiempos controlados, para la preservación de las estructuras (activos).




Imágenes 29 y 30. Vistas del área de molinos de la Planta de Procesos
(978190 N/ 540127 E; 978149 N/ 540135 E)

- Área de Flotación (inoperativa): celdas que se utilizaban para la obtención del concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, adición de reactivos y espesadores.



Imágenes 31 y 32. Vistas generales del área de Flotación de la Planta de Procesos
(978291 N/ 540007 E; 978263 N/ 540025 E)

- Centro de Control de la Planta de Procesos: sala de monitoreo, vigilancia, control de las variables y procesos. Actualmente, se realizan los monitoreos constantes de la estabilidad de las paredes del Tajo Botija, manejo de las aguas y la estabilidad de las Instalaciones de Manejo de Relaves (IMR).



Imágenes 33 y 34. Centro de Control de la Planta de Procesos, Sitio Mina
(978945 N/ 539425 E; 978945 N/ 539429 E)

- Sistema de Ductos de la Planta de Procesos: sistema de tuberías que consta de una (1) tubería para el transporte de concentrado de cobre, desde la Planta de Procesos en Sitio Mina hasta la Planta de Filtración en el Puerto; una (1) tubería para el agua de proceso, desde el Puerto a Sitio Mina y desde la Planta de Procesos hacia la IMR, y una (1) tubería para el transporte de combustible diésel que va desde Puerto hasta Sitio Mina. Cabe señalar que, actualmente como parte del PGS solo se está utilizando de forma intermitente la línea de combustible diésel.



Imágenes 35 a 38. Vistas de las líneas de Ductos en el Camino a la Costa
(994415 N/ 534025 E; 987463 N/ 534245 E; 987475 N/ 534229 E; 986208 N/ 535816 E)

- Instalación de Manejo de Relaves (IMR): está conformada por la Presa Norte y la Presa Este. Actualmente, se realizan trabajos de aseguramiento y control de la calidad geotécnica, control de la erosión por medio de movimiento de tierra y operación de las

instalaciones de recolección de filtraciones y el manejo de las aguas para garantizar el cumplimiento en el punto de descarga al ambiente (Túnel de Decantación).



Imágenes 39 a 42. Vistas generales de la Presa Norte de la IMR
(983477 N/ 537883 E; 983482 N/ 537878 E; 983483 N/ 537878 E)





Imágenes 43 a 46. Sistemas de recolección y bombeo de arenas de las aguas de contacto en la Presa Este de la IMR (982292 N/ 538946 E; 982284 N/ 538973 E; 982297 N/ 538976 E)

- Planta de Ciclones (inoperativa): separación gravimétrica de arenas a partir de los relaves para construcción y crecimiento de las presas de la IMR, cuando se realizaba la operación del Proyecto.



Imágenes 47 y 48. Vistas de la Planta de Ciclones de la IMR
(983208 N/ 538611 E; 983210 N/ 538638 E)

- Torre y Túnel de Decantación: infraestructuras para el control de la descarga de agua proveniente de la Instalación de Manejo de Relaves (IMR). Actividades de rescate de peces durante el cierre de las compuertas. Punto de control y vigilancia ambiental de la descarga al ambiente aprobada bajo la Resolución DM-0167-2022.



Imágenes 49 y 50. Vistas de la Torre y la Laguna de Decantación
(982081 N/ 534880 E; 982083 N/ 534965 E)




Imágenes 51 y 52. Vistas del Túnel de Decantación y la descarga de la IMR
(983149 N/ 535033 E; 983199 N/ 535057 E)

❖ **Instalaciones Mineras (Puerto)**

- Planta de Generación Eléctrica (inoperativa): generación de energía eléctrica a base de combustible fósil (carbón) a partir de dos unidades de calderas. Cuenta con un sistema de enfriamiento, sala de control y monitoreo continuo, chimenea, unidades de desulfurización de gases de combustión y difusores para la descarga del efluente del sistema de enfriamiento. Cabe señalar que, actualmente la Planta se encuentra conectada a la red nacional de donde obtiene la energía eléctrica requerida para desarrollar las actividades del PGS, ya que no se dispone de carbón en el Proyecto.



Imágenes 53 a 56. Vista externa e interna de la Planta de Generación Eléctrica en Puerto
(996634 N/ 533924 E; 996773 N/ 533916 E; 996735 N/ 533877 E; 996646 N/ 533835 E)



Imágenes 57 y 58. Sala de Control de la Planta de Generación Eléctrica
(996742 N/ 533910 E; 996746 N/ 533894 E)



Imágenes 59 y 60. Unidades de desulfurización de la Planta de Generación Eléctrica
(996853 N/ 533867 E; 996870 N/ 533877 E)

- Planta de Filtración en Puerto (inoperativa): sitio donde se llevaba a cabo la extracción del exceso de humedad del concentrado de cobre. Como parte de las actividades del PGS, se realiza la recirculación de agua como actividad de mantenimiento.



Imágenes 61 y 62. Vistas de la Planta de Filtración de Concentrado de Cobre en Puerto
(996331 N/ 533829 E; 996302 N/ 533840 E)

- Área de Almacenamiento de Concentrado de Cobre: sitio donde se encuentra dispuesto el concentrado de cobre producto del procesamiento realizado previo al cese de las operaciones. Al momento de la inspección de campo, contaba con más de 130,000 ton de concentrado que no pudo ser exportado.



Imágenes 63 y 64. Vistas del área de almacenamiento del concentrado de cobre en Puerto
(996469 N/ 533840 E; 996517 N/ 533838 E)

- Área de Almacenamiento de Carbón: sitio para almacenamiento del carbón utilizado para el funcionamiento de la Planta de Generación Eléctrica. Cabe indicar que, durante el recorrido de campo se evidenció que no se contaba con carbón dentro del sitio.



Imágenes 65 y 66. Vistas del Área de Almacenamiento de Carbón vacía
(996760 N/ 533797 E; 996864 N/ 533732 E)

- Área de Depósito de Cenizas y PTAR de Lixiviados: área para la disposición de las cenizas resultantes de la Planta de Generación Eléctrica. Manejo y separación de las aguas de escorrentías y las aguas de contacto para su tratamiento en la PTAR de Lixiviados. Actualmente, no hay generación de cenizas y la PTAR de Lixiviados únicamente está tratando el agua de lluvia.



Imágenes 67 y 68. Vistas del área destinada para el depósito de cenizas provenientes de la Planta de Generación Eléctrica (995564 N/ 534102 E)



Imágenes 69 y 70. Vistas de la PTAR de Lixiviados en Puerto
(995626 N/ 533882 E; 995619 N/ 533896 E)

- Pozas de manejo de agua en Puerto: infraestructuras para el manejo de escorrentías de aguas de lluvia y control de sedimentos para su posterior descarga al mar.



Imagen 71. Poza de Sedimentación 1 en Puerto
(996957 N/ 534126 E)



Imágenes 72 y 73. Vistas de la Poza de Sedimentación 9 en Puerto y su salida al ambiente
(995396 N/ 533256 E; 995388 N/ 533240 E)

- Puerto Internacional de Punta Rincón: Terminales 1 y 2 (no operativa) para el embarque de concentrado de cobre y desembarque de carbón, combustible y productos utilizados en el Proyecto. Durante la inspección de campo, se evidenció que no había actividades ni la presencia de embarcaciones. De igual forma, se observó la estructura del rompeolas que protege a las terminales.



Imágenes 74 y 75. Vistas de la Terminal 1 del Puerto Internacional de Punta Rincón
(997055 N/ 533398 E; 997042 N/ 533579 E)



Imágenes 76 y 77. Vistas de la Terminal 2 del Puerto Internacional de Punta Rincón
(997529 N/ 533288 E; 997547 N/ 533296 E)



Imagen 78. Vista del Rompeolas del Puerto Internacional de Punta Rincón
(997060 N/ 533337 E)

❖ **Instalaciones auxiliares (Mina y Puerto):** oficinas administrativas, talleres de mantenimiento de equipos y maquinarias, plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones para elaboración de explosivos (inoperativas), almacenamiento de sustancias y reactivos, campamentos.

- Talleres del área de Mina: como parte del PGS del Proyecto Mina de Cobre Panamá únicamente están operando aquellos talleres encargados del mantenimiento de equipos, vehículos, maquinarias e infraestructuras.



Imágenes 79 y 80. Almacén Civil - Área 64 (inoperativo),
978450 N/ 539078 E; 978420 N/ 539073 E



Imágenes 81 y 82. Taller de Grúas - Área 64 (978492 N/ 539001 E; 978487 N/ 538991 E)



Imágenes 83 y 84. Almacén Mecánico - Área 64
(978530 N/ 539008 E; 978533 N/ 539015 E)



Imágenes 85 y 86. Almacén Eléctrico - Área 64
(978564 N/ 539044 E; 978561 N/ 539043 E)



Imágenes 87 y 88. Taller de bandas transportadoras
(978693 N/ 538419 E; 978695 N/ 538425 E)



Imágenes 89 y 90. Taller de Preservación - Área 22 (inoperativo),
978416 N/ 538171 E; 978412 N/ 538155 E



Imágenes 91 y 92. Taller de Fabricación
(978642 N/ 538322 E; 978656 N/ 538329 E)



Imágenes 93 y 94. Patio de carreteras (978247 N/ 539345 E; 978249 N/ 539364 E)



Imágenes 95 y 96. Vistas del Taller Táctico (978739 N/ 538540 E; 978718 N/ 538431 E)



Imágenes 97 y 98. Vistas del Taller Dollar – Sitio Mina
(978672 N/ 538515 E; 978659 N/ 538497 E)



Imágenes 99 y 100. Vistas de la Galera de Desechos No Peligrosos
(978313 N/ 539453 E; 978309 N/ 539454 E)

- Área MSA: taller de mantenimiento correctivo de equipos pesados, taller de neumáticos, almacén de insumos y sustancias y área de despacho de combustible durante las actividades de PGS.



Imágenes 101 y 102. Vistas del Almacén MSA que abastece al Taller de MSA de equipos pesados (978469 N/ 537229 E; 978508 N/ 537176 E)



Imágenes 103 y 104. Taller MSA (978344 N/ 537088 E; 978436 N/ 537171 E)



Imágenes 105 y 106. Vistas del Taller PMBay en Mina
(978398 N/ 537515 E; 978341 N/ 537447 E)



Imágenes 107 y 108. Taller Kaltire – MSA (978478 N/ 537616 E; 978484 N/ 537598 E)



Imágenes 109 y 110. Taller de soldadura - MSA (978448 N/ 537107 E; 978447 N/ 537062 E)



Imágenes 111 y 112. Estación de combustible y área de tanques de diésel - MSA
(978203 N/ 537428 E; 978221 N/ 537473 E)



Imágenes 113 y 114. Área de Lubricación - MSA (978320 N/ 537556 E; 978304 N/ 537542 E)



Imágenes 115 a 118. Almacén CSA (978989 N/ 539274 E; 978951 N/ 539252 E; 978978 N/ 539171 E; 979039 N/ 539272 E)



Imágenes 119 y 120. Vistas de las áreas del Taller TMF (inoperativo),
983027 N/ 538788 E; 983061 N/ 538785 E



Imágenes 121 y 122. Vistas del área donde se encontraba el antiguo Taller Transplus (Área 72) -TMF (982729 N/ 536037 E; 982725 N/ 536079 E)



Imágenes 123 y 124. Vistas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Campamento Cobre (979137 N/ 539768 E; 975158 N/ 539788 E)

- Laboratorio de Suelo (inoperativo): verificación y análisis del material rocoso que se utiliza en las presas.



Imágenes 125 y 126. Vistas del Laboratorio de Suelo – TMF (inoperativo)
(983248 N/ 538643 E; 983275 N/ 538646 E)

- Talleres del área de Puerto: únicamente permanecen operativos aquellos talleres destinados para el mantenimiento de equipos, maquinarias y herramientas de las actividades portuarias.



Imágenes 127 y 128. Taller de Ingeniería en Puerto
(996888 N/ 534077 E; 996906 N/ 534103 E)



Imágenes 129 y 130. Taller de Soldadura en Puerto
(996512 N/ 533871 E; 996518 N/ 533870 E)



Imágenes 131 y 132. Taller Táctico (Equipo liviano) en Puerto (inoperativo),
995943 N/ 533803 E; 995928 N/ 533792 E




Imágenes 133 y 134. Taller de Mejoramiento del negocio en Puerto
(996866 N/ 534208 E; 996867 N/ 534127 E)



Imágenes 135 y 136. Taller MICSA (antiguo Taller de Villas) en Puerto (inoperativo),
994633 N/ 533753 E; 994634 N/ 533750 E



Imágenes 137 y 138. Taller de Mantenimiento SK en Puerto
(994831 N/ 534070 E; 994836 N/ 534074 E)



Imágenes 139 y 140. Laboratorio BOP en Puerto
(996947 N/ 533917 E; 996948 N/ 533916 E)




Imágenes 141 y 142. Vistas de la PTAR en el Campamento Caribbean
(995562 N/ 533456 E; 995585 N/ 533455 E)

- Instalaciones de Almacenamiento de sustancias y reactivos: almacenes y bodegas para el acopio de sustancias utilizadas en el Proyecto.





Imágenes 143 a 146. Vistas del Área de Reactivos en Sitio Mina (978841 N/ 539703 E; 978855 N/ 539701 E; 978806 N/ 539696 E; 978829 N/ 539679 E)



Imágenes 147 y 148. Vistas del Área de almacenamiento de Reactivos en Puerto – Área 41 (996958 N/ 534130 E)





Imágenes 149 a 152. Planta de Cal en Sitio Puerto

(995974 N/ 533938 E; 995968 N/ 533938 E; 995964 N/ 533944 E; 995962 N/ 533946 E)




Imágenes 153 y 154. Almacén de Nitrato de Amonio en Sitio Mina

(980641 N/ 539249 E; 981120 N/ 539338 E)



Imágenes 155 y 156. Almacén de Nitrato de Amonio en Puerto
(995333 N/ 534494 E; 996079 N/ 533835 E)

- Planta de Emulsión y Polvorín (inoperativo): área para la producción de emulsiones utilizadas en las voladuras para el minado del Tajo Botija. Acopio de nitrato de amonio utilizado en la planta. Actualmente, estos sitios permanecen inoperativos como parte del PGS del Proyecto.





Imágenes 157 a 160. Vistas de la Planta de Emulsión (inoperativa) en Sitio Mina (979537 N/ 539339 E; 980945 N/ 539435 E; 980942 N/ 539407 E; 980939 N/ 539449 E)



Imágenes 161 a 164. Vistas del área del Polvorín en Sitio Mina (inoperativo), 981241 N/ 539419 E; 981234 N/ 539396 E; 981208 N/ 539387 E; 981158 N/ 539367 E

- Planta de Concreto y Laboratorio de Concreto (inoperativo): antes del cese de operaciones se realizaba la preparación, control de calidad del concreto por medio de ensayos y envío a los frentes de trabajo en Sitio Mina.



Imágenes 165 a 168. Vistas de la Planta de Concreto (978019 N/ 539551 E; 978058 N/ 539551 E) y del Laboratorio de Concreto en Sitio Mina (978021 N/ 539552 E; 978031 N/ 539539 E), inoperativos

- Campamentos: facilidades de alojamiento, lavandería, comedores y áreas de esparcimiento para los trabajadores del Proyecto. Atención médica mediante clínicas y centro de emergencias. Actualmente, se mantienen en operación sólo los Campamentos Cobre y Caribbean.




Imágenes 169 y 170. Módulo de habitaciones del Campamento Cobre
(979276 N/ 539941 E; 979184 N/ 540048 E)



Imágenes 171 a 174. Vistas de la cocina y comedor del Campamento Cobre
(979105 N/ 540064 E; 979100 N/ 540150 E; 979026 N/ 540075 E; 979027 N/ 540079 E)



Imágenes 175 y 176. Vistas de la Clínica del Campamento Cobre
(978991 N/ 540087 E; 978986 N/ 540058 E)



Imágenes 177 y 178. Puesto de emergencias del Campamento Cobre
(978954 N/ 539867 E; 978961 N/ 539864 E)



Imágenes 179 y 180. Barbería y cancha de juegos en el Campamento Cobre
(978913 N/ 540075 E; 978903 N/ 540080 E)



Imágenes 181 y 182. Lavandería y auditorio en el Campamento Cobre
(978986 N/ 540077 E; 979046 N/ 540067 E)





Imágenes 183 a 185. Áreas de esparcimiento y tienda del Campamento Cobre
(979047 N/ 540066 E; 979063 N/ 540050 E; 978992 N/ 540064 E)



Imágenes 186 a 189. Módulos de habitaciones del Campamento Caribbean en Puerto
(995690 N/ 533461 E; 995480 N/ 533308 E; 995679 N/ 533463 E; 995678 N/ 533464 E)



Imágenes 190 y 191. Cocina del Campamento Caribbean en Puerto
(995420 N/ 533290 E; 995402 N/ 533321 E)



Imágenes 192 a 194. Vista del gimnasio, tienda y área de esparcimiento del Campamento
Caribbean (995544 N/ 533350 E; 995458 N/ 533258 E; 995454 N/ 533271 E)



Imágenes 195 a 198. Vistas de las instalaciones del Campamento Garden Village en Puerto (inoperativo), 994668 N/ 533997 E; 994667 N/ 533997 E; 994581 N/ 534048 E; 994660 N/ 534004 E



Imágenes 199 y 200. Puesto de Primeros Auxilios del Campamento Garden Village (994760 N/ 534029 E; 994764 N/ 534024 E)



Imágenes 201 y 202. Puesto de emergencias del Campamento Garden Village
(994737 N/ 534000 E)

- Servicio de transporte para los trabajadores y paradas comunitarias: destinado para facilitar el ingreso y la salida de los colaboradores del Proyecto. Además, las paradas comunitarias representan puntos estratégicos para que los moradores de las comunidades indígenas ubicadas en las cercanías del Proyecto puedan movilizarse y realizar la compra de víveres y artículos para el hogar.



Imagen 203. Vistas de los buses utilizados para el transporte de los trabajadores
(978906 N/ 539974 E)



Imágenes 204 y 205. Vistas de la parada comunitaria en la comunidad de Nueva Lucha
(987731 N/ 533832 E; 987735 N/ 533830 E)

- Actividades del Plan de Acción para la Biodiversidad: como parte de las acciones de mitigación y preservación de la biodiversidad que se desarrollan durante el PGS del Proyecto, se encuentran distintos programas en función del estado de protección de las especies de flora, fauna y ecosistemas frágiles; además de, mantener la conectividad de los hábitats.






Imágenes 206 a 209. Vistas de algunos de los cruces de fauna a desnivel y aéreos en el Camino a la Costa (984309 N/ 538133 E; 986153 N/ 535457 E; 986905 N/ 535307 E; 990393 N/ 533045 E)



Imágenes 210 y 211. Vistas de algunas de las cámaras de monitoreo remoto colocadas en el Camino a la Costa (987259 N/ 534638 E; 986151 N/ 535457 E)



Imágenes 212 y 213. Parcela de restauración 18k + 500 en el Camino a la Costa
(984363 N/ 538090 E; 984293 N/ 538091 E)



Imágenes 214 y 215. Parcela de restauración B-PRE-45 ubicada en el Botadero Sur del Tajo Botija (975518 N/ 539121 E)



Imágenes 216 y 217. Parcela de restauración Km 4+100 (B-PRE-40) ubicada en el alineamiento de los ductos (981394 N/ 539517 E; 981408 N/ 539509 E)



Imágenes 218 y 219. Parcela de restauración Km 12 ubicada en el Camino a la Costa (987196 N/ 535090 E; 987208 N/ 535097 E)





Imágenes 220 a 223. Vistas del Vivero de Valle Grande

(975371 N/ 537084 E; 975384 N/ 537058 E; 975291 N/ 537177 E; 975291 N/ 537177 E)



Imágenes 224 y 225. Vistas del Vivero en San Juan de Turbe

(972540 N/ 544060 E; 972553 N/ 544060 E)

- Fincas de Proyectos de Reforestación de MPSA: actividades de reforestación fuera del área del Proyecto. Para este periodo de inspección se visitaron fincas ubicadas en la provincia de Herrera.



Imágenes 226 y 227. Programa de reforestación. Finca propiedad de Elías Marciaga, ubicada en el corregimiento de Quebrada el Rosario, distrito de Las Minas, provincia de Herrera (854248 N/ 528675 E; 854231 N/ 528669 E)



Imágenes 228 y 229. Programa de reforestación. Finca del Sr. Víctor Rodríguez, ubicada en la comunidad de El Cajeto, corregimiento y distrito de Los Pozos, provincia de Herrera (851225 N/ 541133 E; 851151 N/ 541101 E)



Imágenes 230 y 231. Programa de reforestación. Finca del Sr. Víctor Rodríguez, ubicada en la comunidad de Las Llanas Abajo, corregimiento de Las Llanas, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera (847519 N/ 533650 E; 847512 N/ 533667 E)



Imágenes 232 y 233. Programa de reforestación. Finca del Sr. Mario Echeverri (Hacienda Horizonte), ubicada en la comunidad de Altos del Horcón, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago, entre las provincias de Veraguas y Herrera (859038 N/ 504255 E; 859005 N/ 504262 E)



Imágenes 234 y 235. Programa de reforestación. Finca del Sr. Gerardino González, ubicada en la comunidad del Jazmín, corregimiento y distrito de Pesé, provincia de Herrera (881154 N/ 545066 E; 880822 N/ 545429 E)